

УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий отделом образования
Администрации Матвеево-Курганского района
Е.В. Орлова
« » 2019г

**Паспорт доступности
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ _____**

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное бюджетное дошкольное общеобразовательное учреждение «Детский сад № 28 «Теремок»

1.2. Адрес объекта: 346989, Ростовская область, Матвеево-Курганский район, х. Большая Кирсановка, ул. Советская 64

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание один этаж, 238,7 кв.м

- часть здания ? этажей (или на ? этаже),
 ? кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 2800 кв.м

1.4. Год постройки здания 1961г., последнего капитального ремонта 2006г

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:

текущего 2019г, капитального ?

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №28 «Теремок» (МБДОУ «Детский сад №28 «Теремок»)

(полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 346989 Ростовская область, Матвеево – Курганский район, х. Большая Кирсановка, ул. Советская,64; телефон: (86341)23-42-41; bkteremok28@mail.ru

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) муниципальная

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)
муниципальная

1.11. Вышестоящая организация Отдел образования Администрации Матвеево-Курганского района

(наименование)

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 346970, Ростовская область, Матвеево-Курганский район, п. Матвеев-Курган, ул.1-Пятилетка, 104; телефон: (86341)3-25-98; roo matveevo-kurgansky@rostobr.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. Сфера деятельности образование

(здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)

2.2. Виды оказываемых услуг: дошкольное образование

2.3. Форма оказания услуг: с пребыванием на объекте с 7:30 час до 18.00 час., выходные: суббота, воскресенье, праздничные дни.

(на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)

1	2	3	4	5	6	7	8
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ	ДУ	ДУ	ДП	ДП	
2	Вход (входы) в здание	ДУ	ДУ	ДУ	ДП	ДП	
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ	ДУ	ДУ	ДП	ДП	
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И	ДЧ-И	ДУ	ДЧ	ДП	
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВДН	ВДН	ВДН	ДП	ДП	
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	

*** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВДН – временно недоступно*

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:
территория, прилегающая к зданию доступна условно для передвигающихся на колясках инвалидов, инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата и с нарушениями зрения. Вход в здание не возможен для всех, так как в учреждении не предусмотрен пандус и ширина дверных проёмов не соответствует требованиям доступности. В полной доступности пути движения по зданию, включая пути эвакуации, для всех, кроме инвалидов-колясочников и с другими нарушениями опорно-двигательного аппарата, так как отсутствие пандусов, делает это невозможным. Зоны целевого назначения, в данном случае это групповые помещения, музыкальный зал частично доступны для инвалидов с нарушением слуха и зрения. Таким образом, 100% доступности всех зон и помещений для всех категорий инвалидов нет.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*			
		Не нуждается (доступ обеспечен)	Ремонт (текущий, капитальный); оснащение оборудованием	Индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации	Технические решения невозможны организация альтернативной формы обслуживания
1	2	3	4	5	6
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	доступ обеспечен	Ремонт текущий	Расширение проема входной калитки	
2	Вход (входы) в здание	доступ обеспечен	Ремонт текущий	Установка пандуса	
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	доступ обеспечен		Индивидуальное решение с ТСР	
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)			Индивидуальное решение с ТСР	
5	Санитарно-гигиенические помещения			Индивидуальное решение с ТСР	
6	Система информации на объекте (на всех зонах)				
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается			
	Все зоны и участки				

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ **2019-2023 годы**
в рамках исполнения

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации : **повышение условий доступности социального объекта.**
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения **требуется**, не требуется (нужное подчеркнуть):
Согласование **с заведующим ООА Матвеево-Курганского района**

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта

(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается
4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата
www.teremok28.narod.ru

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от « » 2019 г.,
2. Акта обследования объекта: № акта 1 от « » 2019 г.
3. Решения Комиссии от « » 2019 г.



УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий МБДОУ
«Детский сад № 28 «Теремок»
Т.В. Карташева
2019г

**Акт обследования
объекта социальной инфраструктуры
к паспорту доступности ОСИ
№ _____**

МБДОУ «Детский сад № 28 «Теремок»

« »

2019 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта **Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 28 «Теремок»**
- 1.2. Адрес объекта **346989, Ростовская область, Матвеево-Курганский район, х. Большая Кирсановка, ул. Советская, 64**
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание **1 этажей, 238,7 кв.м.**
- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); **2800 кв.м.**
- 1.4. Год постройки здания **1961г.**, последнего капитального ремонта **2006г**
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего* **2019г.**, *капитального*
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование)), **Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №28 «Теремок» (МБДОУ «Детский сад №28 «Теремок»)**
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) **346989 Ростовская область, Матвеево-Курганский район, х. Большая Кирсановка, ул. Советская,64. телефон: (86341)23-42-41; bkteremok28@mail.ru**

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация _____

3. Состояние доступности объекта

**3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
рейсовым автобусом «М-Курган- Большая Кирсановка», остановка «Большая
Кирсановка»**

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту **нет**

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта **200 м**

3.2.2 время движения (пешком) **5 мин**

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), **да**

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;*
нет нерегулируемый

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет нет*

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть, нет (искусственная неровность)*

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет нет*

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	А
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ	2	2
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (Г,У)	а2	1
3	Путь (пути) движения внутри здания (<i>в т.ч. пути эвакуации</i>)	ДП-И (Г,У)	А, а,а1	3,4
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (Г,У)		-
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД		-
6	Система информации и связи (<i>на всех зонах</i>)	ДУ		-
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ		-

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: территория, прилегающая к зданию доступно условно для всех категорий инвалидов. Вход в здание не возможен для всех, так как в учреждении не предусмотрен пандус, и ширина дверных проёмов не соответствует требованиям доступности. В полной доступности пути движения по зданию, включая пути эвакуации, для всех, кроме инвалидов-колясочников и с другими нарушениями опорно-двигательного аппарата, так как отсутствие пандусов делает это невозможным. Зоны целевого назначения (групповые помещения, музыкальный зал) доступны частично, так как проемы дверей не соответствуют требованиям доступности, нет звуковых, визуальных и тактильных ориентиров.

Таким образом, 100% доступности всех зон и помещений для всех категорий инвалидов нет.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
2	Вход (входы) в здание	Индивидуальное решение с ТСП
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Индивидуальное решение с ТСП
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Индивидуальное решение с ТСП
5	Санитарно-гигиенические помещения	Индивидуальное решение с ТСП
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСП
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8.	Все зоны и участки	Индивидуальное решение с ТСП

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ **2019-2023г**

в _____ рамках _____ исполнения

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации **повышение условий доступности социального объекта**

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения **требуется**, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. _____ согласование _____ на _____ Комиссии

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта); **ООА Матвеево-Курганского района**

4.4.5. согласование с _____ общественными организациями инвалидов

4.4.6. _____ ; _____ другое

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ **www.teremok28.narod.ru**

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Приложения:


Результаты обследования:

- 1. Территории, прилегающей к объекту на _____ л.
- 2. Входа (входов) в здание на _____ л.
- 3. Путь движения в здании на _____ л.
- 4. Зоны целевого назначения объекта на _____ л.
- 5. Санитарно-гигиенических помещений на _____ л.
- 6. Системы информации (и связи) на объекте на _____ л.
- Результаты фотофиксации на объекте _____ на _____ л.
- Поэтажные планы, паспорт БТИ _____ на _____ л.
- Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) _____


Руководитель рабочей группы
Заведующий Т.В. Карташева
(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

Члены рабочей группы:
Завхоз А.Н. Кравченко
(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

Член родительского комитета М.Т.Украйченко
(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

В том числе:

представители общественных организаций инвалидов

Председатель МКРО РОО ВОИ Тарасенко Н.В.

(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

представители организации, расположенной на объекте

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Управленческое решение согласовано « ____ » _____ 20__ г. (протокол
№ _____)
Комиссией
(название) _____